

## **Rückruf HSA 65/HSA 85**

### **STIHL ruft Akku-Heckenscheren HSA 65 und HSA 85 zurück**

Waiblingen, Juni 2016

STIHL ruft Akku-Heckenscheren mit der Verkaufsbezeichnung HSA 65 und HSA 85 zurück. Bei diesen Produkten kann es in seltenen Fällen zu einer Fehlfunktion der Elektronik kommen. In der Folge kann die Fehlfunktion unter besonderen Umständen dazu führen, dass das Gerät allein durch das Betätigen eines der Schaltelemente – der Schalter am Bedienungsgriff oder der Schalter am Bügelgriff – anläuft. Zudem kann die Fehlfunktion in seltenen Fällen ein Nachlaufen der Heckenscherenmesser verursachen. Dadurch besteht Verletzungsgefahr; Besitzer von Akku-Heckenscheren vom Typ HSA 65 und HSA 85 werden gebeten, die Geräte nicht mehr in Betrieb zu nehmen und sich an ihren STIHL Fachhändler zu wenden. Über den STIHL Fachhandel tauscht STIHL alle funktionsfähigen Heckenscheren der oben genannten Typen kostenlos gegen neue Geräte der Nachfolgemodelle (HSA 66 bzw. HSA 86) aus. Die Akkus und Ladegeräte werden nicht ausgetauscht, sie können in den neuen Geräten weiter genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, die STIHL als verantwortungsvoller Hersteller durchführt.

## Bildmaterial



STIHL\_HSA\_65.jpg

Bild: STIHL



STIHL\_HSA\_85.jpg

Bild: STIHL