

# STUBAI

HOME NEWS ÜBER UNS PRODUKTE SERVICE KONTAKT



Service / Downloads / Rückrufe / Tour Lite Telescope Pickel

## TOUR LITE TELESCOPE PICKEL

STUBAI ruft folgenden Artikel vom Markt zurück:

Art. 900799 Tour Lite Telescope

Hergestellt im Zeitraum Juni und Juli 2015.

Bei manchen Pickeln weist die Verbindung zwischen Schaft und Kopf (Hau) möglicherweise Herstellungsfehler auf, die zu einem Lösen der Verbindung führen kann.

Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich STUBAI im Interesse der Kundesicherheit dazu entschlossen, eine Rückrufaktion / einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung zu starten.

Wenn Sie Pickel besitzen, die von diesem Rückruf betroffen sind, fordert STUBAI Sie dazu auf, diese anhand des nachfolgenden Prüfverfahrens zu überprüfen. Sollten die Pickel die Überprüfung nicht bestehen, wenden sie sich bitte an STUBAI, um Ihre Pickel kostenfrei ersetzen zu lassen.

### Wir rufen zu folgenden Prüfschritten auf:

#### 1/ Überprüfung der Chargennummer

Wenn die Chargennummer am Kopf 865 und am Stiel 870 lautet oder wenn Sie die Chargennummer nicht lesen oder finden können --> überprüfen

#### 2/ Prüfverfahren für Pickel:

Führen Sie eine Sichtprüfung durch ob der Schaft mit dem Kopf vernietet ist.  
Versuchen Sie, Schaft und Kopf auseinanderzuziehen.

Wenn die Niete nicht vorhanden ist Pickel NICHT VERWENDEN und an STUBAI zurückschicken

Wenn die Niete vorhanden ist OK --> Pickel nicht an STUBAI zurücksenden

### Rückgabeverfahren:

- 1/ Betroffene Pickel ab sofort nicht mehr verwenden
- 2/ Kontaktieren Sie STUBAI unter der untenstehenden Adresse
- 3/ Senden Sie die Pickel an STUBAI zurück
- 4/ STUBAI wird Ihnen diese Pickel kostenlos ersetzen

STUBAI ZMV Gmbh  
Dr. Kofler Str. 1  
A-6166 Fulpmes  
Tel.: +43 5225 6960-65  
Mail: [Rückruf](mailto:Rückruf)  
Betreff: Rückruf Art. 900799



