

19. September 2023

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

PRODUKTRÜCKRUF: ARMADA, ATOMIC UND SALOMON RUFEN CHARGE VON SKITOURENBINDUNGEN ZURÜCK

Freiwillige und vorsorgliche Rückrufaktion als Reaktion auf mögliche Brüche

Die führenden Skiausrüster Armada, Atomic und Salomon haben heute einen freiwilligen und vorsorglichen Produktrückruf für eine bestimmte Produktionsserie der Bindungen "Tracer", "Backland" und "MTN" veröffentlicht.

Anlass sind Berichte mehrerer Einzelhändler und unsere eigene technische Überprüfung. Es hat sich gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen die Gefahr eines Bruchs der Federführungsachse am Vorderbacken der Bindung besteht. Ein solches Versagen könnte dazu führen, dass sich der Skischuh vom Ski löst, was dazu führen kann, dass ein Skifahrer die Kontrolle verliert, stürzt oder sich verletzt.

Bindungen, die vor dem 1. Mai 2022 gekauft wurden, sind von dieser freiwilligen Rückrufaktion nicht betroffen. Verbraucher, die glauben, eine betroffene Bindung zu besitzen, sollten diese nicht weiter benutzen und folgende Maßnahmen ergreifen:


Die Kunden haben zwei Möglichkeiten, die betroffenen Bindungen zu identifizieren:

1. Besuchen Sie [<https://www.atomic.com/safety-notice>] und folgen Sie den Anweisungen, um die spezifische Produktionscharge für einzelne Bindungen zu ermitteln.
2. Besuchen Sie den nächstgelegenen autorisierten Händler, um von Markenexperten feststellen zu lassen, ob bestimmte Bindungen von dem Rückruf betroffen sind.

Marke	Model Name	Referenznummer
Armada	N TRACER SUMMIT 9 BR Black	RD0000084+
Armada	N TRACER TOUR Black	RD0000040+
Atomic	N BACKLAND PURE Black/Gunmetal	AD5002130+
Atomic	N BACKLAND SUMMIT 12 BR	AD5002248+
Atomic	N BACKLAND SUMMIT 12 LSH	AD5002254+
Atomic	N BACKLAND SUMMIT 5 BR	AD5002252+
Atomic	N BACKLAND SUMMIT 9 BR	AD5002250+
Atomic	N BACKLAND SUMMIT 9 LSH	AD5002256+
Atomic	N BACKLAND TOUR Black/Gunmetal	AD5002142+
Salomon	N MTN PURE Black/Titan	L41774000+
Salomon	N MTN SUMMIT 12 BR Orange/Burnt	L47327200+
Salomon	N MTN SUMMIT 12 LSH Orange	L47327700+
Salomon	N MTN SUMMIT 5 BR Gold	L47327500+
Salomon	N MTN SUMMIT 9 BR Titan	L47327300+
Salomon	N MTN TOUR Black/Titan	L41773900+

Sobald die Bindungen als gefährdet identifiziert sind, können die Kunden den nächstgelegenen autorisierten Händler aufsuchen, um einen sofortigen Ersatz zu erhalten.

Die verifizierten Händler wurden umfassend informiert und unterstützen den Rückrufprozess, um einen sicheren und schnellen Ersatz für alle betroffenen Bindungen zu gewährleisten.



"Salomon ist seit den 1950er Jahren führend in der Entwicklung von alpinen Skibindungen. Die Sicherheit der Skifahrer:innen steht im Mittelpunkt jedes von uns hergestellten Wintersportprodukts. Dies gilt insbesondere für die Kategorie der Bindungen. Salomon stellt innovative Produkte her, die den Sport im Laufe der Geschichte vorangebracht haben. Der vorsorgliche, freiwillige Rückruf der Salomon MTN-Bindung steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, die leistungsstärksten Produkte herzustellen, die Sicherheit und Schutz in den Bergen bieten. Wir tun unser Möglichstes, um den Rückrufprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten, so dass Skifahrer:innen sicher ins Backcountry zurückkehren können, wenn in diesem Winter der Schnee fällt."

- Salomon Präsident & CEO, Franco Fogliato