

Öffentliche Warnung

Semperit Transporter-Reifen vom Typ Van-Grip 2

An Semperit Transporter-Reifen vom Typ Van-Grip 2 können aufgrund einer falschen Gummimischung Laufflächenablösungen auftreten. Dieses kann zur Beeinträchtigung der Fahrstabilität führen.

Flensburg, 1. November 2018. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor möglichen Laufflächenablösungen an Transporter-/Van-Reifen des Typs

Semperit Van-Grip 2

in der Ausführung **215/65R16 C 109/107R.**

Die Reifen wurden in zwei Produktionswochen (14/2017 und 15/2017) aus nicht spezifikationsgerechtem Material gefertigt. Die dadurch veränderten Eigenschaften können zu einem Ablösen der Lauffläche und damit zu einer Beeinträchtigung des Fahr- und Bremsverhaltens führen. Die sich lösenden Teile sind bis zu 10 x 20 cm groß und können den nachfolgenden Verkehr gefährden.



Quelle: Continental Reifen Deutschland GmbH

Reifenbild:

**Semperit Van-Grip 2
215/65R16C 109/107R**

Die möglicherweise betroffenen Reifen sind an der oben genannten Bezeichnung, dem oben abgebildeten Profilbild sowie der Produktions- und Alterskodierung **DOT 6GOL JC8F 1417** und **DOT 6GOL JC8F 1517** zu identifizieren.



Quelle: Continental Reifen Deutschland GmbH

Reifenkennzeichnung/-kodierung:

DOT 6GOL JC8F 1417 oder
DOT 6GOL JC8F 1517

Continental/Semperit führt seit Oktober 2017 einen Sicherheits-Rückruf in Deutschland durch (Rückrufe werden seitdem auch in Frankreich, Ungarn und Polen durchgeführt). Handelspartner, die Reifen der genannten Ausführung aus der entsprechenden Produktionsspezifikation vom Hersteller erworben haben, wurden schriftlich aufgefordert, die Käufer dieser Reifen über den Rückruf zu informieren bzw. die Kontrolle und ggf. den Austausch der Reifen vornehmen zu lassen.

Da der Verbleib einiger Reifen bisher jedoch nicht geklärt werden konnte, wird diese Warnung veröffentlicht.

Sofern Sie an Ihrem Fahrzeug Reifen der genannten Ausführung montiert haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Werkstatt bzw. an den Handelspartner, bei dem Sie die Reifen erworben haben oder an einen beliebigen Fachhandelspartner der Reifenmarke Semperit.

Weiterreichende Informationen finden Sie über die Semperit Webseite:

www.semperit-reifen.de/autoreifen/service

Ansprechpartner Pressestelle KBA:
Herr Stephan Immen, Telefon: +49 461 316-1293