

[REIFEN](#)[RACING](#)[ÜBER UNS](#)[ENTERTAINMENT](#)[BLOG](#)[MAPS](#)[SCHNELLSUCHE](#)

Sie befinden sich in:

[Empfehlen](#)[Drucken](#)[★ Schauen Sie wieder vorbei](#)

RÜCKRUF VON ENDURO MOTORRADREIFEN

METZELER ruft in Deutschland seinen Motorradreifen **Metzeler Tourance 150/70 R17 M/C 69V aus den Herstellwochen 09 und 10 aus 2010** zurück. Der Rückruf erfasst nur diese oben genannten Reifen und keine anderen METZELER Reifen. Da die Sicherheit unserer Fahrer an vorderster Stelle steht, hat Metzeler sich aus Gründen der Vorsicht entschieden, den Hinterreifen 150/70 R17M/C 69V Tourance, mit der an der Seitenwand verzeichneten

DOT EB OY B279 0910 oder **DOT EB OY B279 1010** zurückzurufen.

Wir haben festgestellt, dass diese Reifen unter Umständen eine teilweise Ablösung der Lauffläche aufweisen können. Das könnte zu einer plötzlichen Vibration des Motorrads führen. Druckverlust tritt dabei nicht auf. Wir haben uns daher entschieden, alle entsprechenden Reifen zurückzurufen, da sie nicht die optimale **METZELER** Qualität aufweisen, die Ihnen eine sichere Reifenperformance gewährleistet. Jeder Kunde, der glaubt, dass er die betroffenen Reifen hat oder fährt sollte nicht weitere Aufrufe oder Anschreiben abwarten, sondern unverzüglich das **Metzeler Call Center** anrufen bzw. per mail anschreiben: e-mail: tourance-campaign.de@metzelmoto.com Telefonkontakt: **+49 06163 71-115 +49 06163 71-2925 +49 0172 9689690**

METZELER wird Ihnen den Reifen kostenlos ersetzen, ebenso die Kosten der Montage. Ersatzreifen erhalten Sie bei Ihrem **METZELER** Händler, der Ihnen die zurückgerufenen Reifen verkauft hat.

Reifen Identifikation über den DOT Code



Der DOT Code findet sich an der Aussenseite des Reifens direkt über der Felgenkante. Vergewissern Sie sich erst, dass der Reifen das folgende Modell ist: **METZELER 150/70 R17 M/C 69V TL Tourance** Dann sehen Sie auf der Seitenwand nach, ob es sich um den DOT Code EB OY B279 0910 oder EB OY B279 1010 handelt.