

Netstal, 10.10.2016

**Stöckli ruft Fonduepfannen HARMONY und LEGNO mit **Stiel** zurück****Betroffen vom aktuellen Rückruf sind:****Art. Nr. 8570.21, Durchmesser 21 cm. 2.0 l****Harmony mit Stiel****Art. Nr. 8567.21, Durchmesser 21 cm. 2.0 l****Legno mit Stiel**

Die Stielbefestigung der Fonduepfannen entspricht nicht den Qualitätsanforderungen von Stöckli. Der Pfannenstiel kann sich ablösen und dadurch ernste Verletzungen verursachen.

Kunden, welche eines dieser Produkte gekauft haben, bitten wir, diese zurückzusenden. Der Kaufpreis sowie die Portokosten werden vollumfänglich rückerstattet. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Dieser Rückruf gilt nicht für Fonduepfannen mit zwei Topfgriffen.

**Kontakt: A. & J. Stöckli AG, Produktrückzug, Ennetbachstrasse 40, CH-8754 Netstal.**  
[haushalt@stockli.ch](mailto:haushalt@stockli.ch)

**Kontakt Deutschland:** Stöckli Servicecenter  
Servicecenter-Zimmermann OHG  
Tullastr. 84, DE-79108 Freiburg, Tel. +49 ( 0 ) 7531 362 34 84, Fax. +49 ( 0 ) 761 507 116  
[service@stockli.de](mailto:service@stockli.de), [www.servicecenter-zimmermann.de](http://www.servicecenter-zimmermann.de)

---

**Kontakt für die Presse**

Fachtechnische Fragen:

A. & J. Stöckli AG · Ennetbachstrasse 40 · CH-8754 Netstal  
Werner Suter, Marketing- & Verkaufsleitung Haushaltprodukte  
Telefon 055 645 55 55, [w.suter@stockli.ch](mailto:w.suter@stockli.ch)

Pressestelle:

Susanne Hensler, Leitung Marketing Kommunikation  
Telefon 055 645 55 55, [s.hensler@stockli.ch](mailto:s.hensler@stockli.ch)