

Rückruf: Euro-Warndreieck Typ „Micro“ und „Nano“

HARTMANN steht für Qualität und Sicherheit. Daher ist es uns wichtig, ausschließlich qualitativ hochwertige und sichere Produkte zu verkaufen. Bei den Euro-Warndreiecken „Micro“ und „Nano“ kam es leider zu sicherheitskritischen Qualitätsproblemen unseres Lieferanten, welche uns sofort veranlasst haben, die beiden genannten Produkte zurückzurufen. Die Warndreiecke bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko aufgrund ihrer fehlenden Standfestigkeit bei den vorgeschriebenen Testverfahren.



Folgende Produkte sind betroffen:

Mini Auto-Verbandtasche COMBI
Mini Auto-Verbandtasche COMBI inkl. 1 Warnweste (3 in 1)
HARTMANN COMBI Auto-Verbandtasche
HARTMANN 3 in 1 Auto-Verbandtasche
COMBI Auto-Verbandtasche Klassik
3 in 1 Auto-Verbandtasche Klassik
Warndreieck Typ „Micro“ mit Aufdruck „mod. SUPER MINI“
Warndreieck Typ „Nano“

Bei den Verbandtaschen achten Sie bitte unbedingt auf die LOT Nr., die auf dem Etikett auf der Rückseite der Verbandtaschen aufgedruckt ist und wie folgt aussieht:

81902189 bis 90802189

Nur die Produkte, bei denen die ersten drei Ziffern zwischen 819 und 908 liegen, werden zurückgerufen, d.h. alle anderen Produkte sind einwandfrei. Wenn Sie eines der o. g. Produkte gekauft haben, bitten wir Sie, dieses unfrei an die PAUL HARTMANN AG, Logistikzentrum Süd, Daimlerstr. 12, 89542 Herbrechtingen zu schicken.

Wir werden Ihnen umgehend den vollen Verkaufspreis erstatten. Bitte geben Sie uns diesen mit an.

Bei Fragen steht Ihnen unsere kostenlose Hotline 0800 400 400 9 zur Verfügung.

Uns ist bewusst, dass ein Produktrückruf für Sie als Kunde eine äußerst unangenehme Situation darstellt. Die Qualitätsverantwortung für unsere Produkte und Ihre persönliche Sicherheit machen diese Schritte notwendig.