

Öffentliche Warnung

Sonderräder Esseruote Scuderia 1775

An Sonderrädern des Radtyps Scuderia 1775 kann es zu strukturellen Brüchen der Speichen kommen, die im Fahrbetrieb zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen können.

Flensburg, 11. November 2022. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor der Verwendung der Sonderräder des Herstellers

Esseruote vom Typ Scuderia 1775

Die Sonderräder entsprechen nicht den Vorschriften der StVZO, die Betriebsfestigkeit der Sonderräder ist nicht gewährleistet.



Quelle:Fakt S. r. I.

Die betroffenen Sonderräder sind an der oben genannten Bezeichnung, dem oben abgebildeten Profilbild sowie der eingegossenen Genehmigungsnummer zu erkennen.

Die aufgeführten Sonderräder werden seit 2019 gefertigt und vertrieben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Sonderräder auch nach Deutschland eingeführt wurden. Das KBA veröffentlicht daher diese Warnung.

Die Verwendung dieser Sonderräder stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da es durch den Bruch der Sonderräder während der Fahrt zu einem Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug kommen kann.

Besitzerinnen und Besitzer dieser Sonderräder werden aufgefordert, diese nicht weiter zu verwenden.

Die Sonderräder sind anhand der eingegossenen Genehmigungsnummer 53204 auf der Außenseite eindeutig zu identifizieren.

Kontakt:

Stephan Immen +49 461 316-1293